





## Overzicht te verwijderen en te verplaatsen speeltoestellen per regio

(toezegging aan raad 1 maart 2016)

### zuid

Locatie + toestel	Reparaties	Reden mbt valondergrond	Taak	Bespreken (uitrol speelbeleid)	Herplaatsen	Locatie mbt herplaatsen	Actie speeltoestel	Actie speeltoestel	Actie ondergrond	Kaart (en) aanwezig
 <b>Maarssenbroek; Antilopespoor 186; combinatietoestel</b>	Noklijsten vervangen, rand glijbaan herstellen, vloerbalk vervangen, staanders vervangen, balustrade vervangen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
 <b>Maarssenbroek; Antilopespoor 455; wipwap</b>	Fundatie- en middenbalk vervangen, onvoldoende valruimte aanwezig	Valondergrond is te klein	Verwijderen	2017	Ja	naar Antilopespoor 186 Maarssen	Verplaatsen		Op gras	X
 <b>Maarssenbroek; Antilopespoor 598; speelhuis met glijbaan</b>	Verstrikkingsgevaar oplossen, vloerplaat vervangen, uitstekende bouten verhelpen, repareren houten onderdelen (bij glijbaan)	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
 <b>Maarssenbroek; Boomstede 279; combinatietoestel</b>	Staander en vloer vervangen	-	Verwijderen	2018	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-










Maarssenbroek; Boomstede 512; glijbaan	plaat bij trap vervangen, fundatieplaatjes vervangen, rode panelen vervangen, rand van glijgoot herstellen	-	Verwijderen	2018	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssenbroek; Boomstede 58; combinatietoestel	Vloer vervangen, staanders vervangen, sporten vervangen, randen van glijgoot vervangen	-	Verwijderen	2018	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssenbroek; Boomstede 626; speelhuis	Onderdelen met brandschade vervangen, dak vervangen	-	Verwijderen	2018	Ja	naar Boomstede 315 Maarssen (in park Maarssenbro	Verplaatsen	Naast bestaand speeltoestel; locatie lastig in te tekenen	Op gras	-
Maarssenbroek; Duivenkamp 822; combinatietoestel	Ladder vervangen, hekken vervangen, ligger vervangen, randen van glijgoot vervangen, fundatie verstevigen	-	Verwijderen	2018	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssenbroek; Fazantenkamp 269; combinatietoestel	Staanders vervangen, vloerplanken vervangen, onvoldoende valondergrond aanwezig	Valondergrond is te klein	Verwijderen	2018	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssenbroek; Fazantenkamp 840; speelhuis	Vloer vervangen, onderdelen met brandschade vervangen	-	Verwijderen	2018	Ja	Naar Fazantenkam p 512 Maarssen	Verplaatsen		Op gras	X













Maarssebroek; Reigerskamp 245; combinatietoestel	Vloerplanken vervangen, balustrade vervangen, oploop repareren, valondergrond uitbreiden	Valruimte is te klein	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssebroek; Reigerskamp 773; boksringpalen (2 van de 3)	Palen vervangen	-	Verwijderen	2017	N.v.t.	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssebroek; Spechtenkamp 163; boksringpalen	Palen vervangen	-	Verwijderen	2016	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssebroek; Valkenkamp 452; glijbaan	Panelen vervangen, startplateau vervangen	-	Verwijderen	2018	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssebroek; Valkenkamp 776; combinatietoestel	Onderdelen met brandschade vervangen, oploop vervangen, uitstekende schroeven verwijderen, onvoldoende valruimte aanwezig	Valondergrond is te klein	Verwijderen	2018	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Maarssebroek; Zebraspoor 175; wikipip	Zitje en kop vervangen	-	Verwijderen	2016	Ja	naar Zebraspoor 564 Maarssen	Verplaatsen		Op gras	X
Maarsse-Dorp: Buitenweg, boksringpalen, kunstwerk	Voldoen niet aan de NEN-normen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	X
Maarsse-Dorp: Buitenweg, glijbaan, kunstwerk	Voldoen niet aan de NEN-normen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	X









	Maarsssen-Dorp; Buitenweg, glijbaan, kunstwerk	Voldoen niet aan de NEN-normen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	X
	Maarsssen-Dorp; Buitenweg, kruiptoestel, kunstwerk	Voldoen niet aan de NEN-normen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	X
	Maarsssen-Dorp; Jan van Galenstraat; glijbaan	Vervangen randen van glijbaan, onvoldoende valondergrond aanwezig	Valondergrond is te klein	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
	Maarsssen-Dorp; M. H. Trompstraat; combinatietoestel	Vervangen randen van glijbaan, vervangen staander en vloer	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
	Maarsssen-Dorp; Park Vechtenstein; schommel; de juk hergebruiken als reparatie bij schommel Oud Zuilen in park	Vervangen houten onderdelen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren (LET OP repareren schommel in Oud Zuilen met JUK)	-	-	-
	Maarsssen-Dorp; Rogier van Otterloolaan; combinatietoestel	Vervangen ligger van loopnet, vervangen staanders, vervangen oploop, verwijderen uitstekende bouten	-	(Deels) Verwijderen; trap en loopnet (huisje met glijbaan blijft staan)	2017	N.v.t.	N.v.t.	Deels verwijderen en afvoeren	-	-	-
	Oud Zuilen; Zuilenselaan in het park; schommel; repareren JUK met onderdelen van Vechtenstein-Schommel	Vervangen houten onderdelen	-		2018	N.v.t. (repareren)	N.v.t.	Repareren JUK met onderdelen van schommel in Vechtenstein		-	-

Verwijderen 21  
Herplaatsen 12

## Midden

Locatie + toestel	Reparaties	Reden mbt valonder-grond	Taak	Bespreken (uitrol speelbeleid)	Herplaatsen	Locatie mbt herplaatsen	Actie speeltoestel	Actie speeltoestel	Actie ondergrond	Kaart(en) aanw
 Breukelen; Damastbloem 14; combinatietoestel	Vervangen staanders en vloeren	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren		-	-
 Breukelen; Dillenburgerstraat/Julianastraat; 3 wipkippen en klimtoestel	Onvoldoende valruimte aanwezig	Valruimte is te klein	Verwijderen	2017	Ja (3 wipkippen)	1 naar Nassauplein, 2 naar Looijersdijk 55 Breukelen	Verplaatsen 3 wipkippen	Verwijderen en afvoeren klimtoestel	Op gras	-
 Breukelen; G.W. Van Couwenhovenstraat 15; 2 wipkippen	Vervangen paneel, onvoldoende valruimte aanwezig	Valruimte is te klein	Verwijderen	2017	Ja	2 wipkippen naar Joris Dircksenstraat Breukelen	Verplaatsen		Op gras	X
 Breukelen; Glaskruid 9; combinatietoestel	Ouderdom, onvoldoende valruimte aanwezig	Valondergrond is te klein	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
 Breukelen; Glaskruid 9; duikelrek	Ouderdom, onvoldoende valruimte aanwezig	Valondergrond ontbreekt	Verwijderen	2017	Ja	naar <b>Broekdijk Oost 19 Breukelen</b>	Verplaatsen		ondergrond van houtschors aanleggen	X
 Breukelen; J. Poststraat; duikelrek	Ouderdom, onvoldoende valruimte aanwezig	Valruimte is te klein	Verwijderen	2017	Ja	naar T. Brandsmastraat Breukelen	Verplaatsen		ondergrond van houtschors aanleggen ; 22 m2	X
 Breukelen; J.Poststraat; twee wipkippen	Ouderdom, onvoldoende valruimte aanwezig	Valruimte is te klein	Verwijderen	2017	Ja	2 naar W. Beckmanstraat Breukelen	Verplaatsen		Op gras	X
 Breukelen; Kievietsbloem; combinatietoestel	Ouderdom, vloerplanken vervangen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-

	Breukelen; Maagdenpalm/Narci s; combinatietoestel	Ouderdom, vervangen houten onderdelen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
	Breukelen; Maagdenpalm/Narci s; wikip (geel)	Ouderdom, onvoldoende valruimte aanwezig	Valruimte is te klein	Verwijderen	2017	Ja	naar Zomerklokje Breukelen	Verplaatsen		Op gras	X
	Breukelen; Maagdenpalm/Narci s; wipwap (vier wipzijdes)	Ouderdom, onvoldoende valruimte aanwezig	Valruimte is te klein	Verwijderen	2017	Ja	naar Schepersweg 136 Breukelen	Verplaatsen		Op gras, op de locatie van het combitoestel, parallel aan de	-
	Breukelen; Salomonszegel; schommel	Onvoldoende valruimte aanwezig	Valondergrond is te klein	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
	Breukelen; Salomonszegel; wipwap	Onvoldoende valruimte aanwezig	Valondergrond is te klein	Verwijderen	2017	Ja	herplaatsen in Salomonszegel	Verplaatsen wipwap en plaatsen combitoestel uit Nigtevecht;		combitoestel; rubbertege ls bij bestellen, hergebruik en aanwezige rubbertege ls, 16,5m2 rubbertege ls aanwezig, van schommel ; 20 m2	X
	Breukelen; Schepersweg 136; combinatietoestel	Onstabiliteit verhelpen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-



Breukelen; Schepersweg 136; duikelrek	Onvoldoende ondergrond aanwezig	Valondergrond ontbreekt	Verwijderen	2017	Ja	naar Schepersweg 136 (schorsonder grond erbij)	-		ondergron d van houtschor s aanleggen	X
Breukelen; Schepersweg 136; glijbaan	Vervangen randen van glijgoot	-	Verwijderen	2017	Ja	naar Schepersweg 58	Verplaatsen		Op gras	X
Breukelen; Schepersweg 214; combinatietoestel	Vervangen staanders, vervangen spijlen	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
Breukelen; V. Oldenbarneveld- straat; wikip N.B. Is bezit van bewoners	Onvoldoende valruimte aanwezig	Valruimte is te klein	Verwijderen	2017	Ja	naar van Oldenbarne- veldstraat Breukelen thv picknickbank en duikelrek	Verplaatsen		Op gras	X
Kockengen; Roerdomp 114; wikip	Vervangen houten onderdeel, ouderdom	-	Verwijderen	2016-2021	Ja	naar Watersnip 2 Kockengen	Verplaatsen	-	Op gras	X
Kockengen; Roerdomp 102; basketbalpaal		-	Verwijderen	2016-2021	Nee	N.v.t.	-	-	-	-
Kockengen; Sportweg te Sportzaal; (8000 euro); skatetoestel	skatedek vervangen, vingerbeknelling eliminieren	-	Verwijderen	2016-2021	Nee	N.v.t.	Verwijderen en demonteren (afvoeren door Rob Gels)	-	-	-
Kockengen; Watersnip 2; glijbaan; niet conform norm	Voldoet niet aan de NEN-normen	-	Verwijderen	2016-2021	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-

verwijderen 21  
herplaatsen 12

Noord

Locatie + toestel	Reparaties	Reden mbt valonder-grond	Taak	Bespreken (uitrol speelbeleid)	Herplaatsen	Locatie mbt herplaatsen	Actie speeltoestel	Actie speeltoestel	Actie ondergrond	Kaart(en) aanw
 <b>Loenen; Ouderhoek 76; wipkip</b>	Ouderdom, onvoldoende valruimte aanwezig	Valondergrond is te klein	Verwijderen	2017	Ja	naar Ouderhoek 18 te Loenen	Verplaatsen			X
 Loenersloot; Voorburgstraat; klein klimrek	Voldoet niet aan de NEN-normen		Verwijderen		Ja		Verwijderen en afvoeren	Wipwap met valondergrond en wipkip herplaatsen	Rubbertegels; 15 m2 aanleggen	X
 Nieuwer ter Aa; <b>te hoge reparatiekosten</b> ; v. Renessestraat; basketbalpaal	Houten onderdelen vervangen	-	Verwijderen	2019	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-
 <b>Nigtevecht; Petersburg 17; klimtoestel klein</b>	Ouderdom, voldoet niet aan de NEN-norm	-	Verwijderen	2017	Nee	N.v.t.	Verwijderen en afvoeren	-	-	-

verwijderen 3  
herplaatsen 1