

**Overzicht indicatieve lichtmetingen door STROOMING, Rotterdam. 5 juni 2019.**  
**Licht bewolkt. Geen zon. Tijd opname 15.30 – 17.00 uur.**

**Metingen uitsluitend bij/in appartementen, die objectieve hinder ondervinden van verminderde lichtinval door het dichte gesloten bladerdek van bomen, die kort op de gevel staan.**

**Appartementen complexen Keizerskroon, Stinzenlaan Nrd, Huizen Stinzenlaan Nrd 152, 162**  
**A Keizerskroon 2 t/m 28. 24, 16, 8 en 2 staan onder elkaar tegenover dezelfde boom(en)**

Etage	App. no	Bomen met dicht, afgesloten bladerdek	Meetpunten (metingen in LUX) 5 juni 2019; T 15.30-16.15					Appartement zonder Bomen
			Buiten zonder hinder van bomen	Buiten op Balcon (hinder)	Binnen Raam Venster (hinder)	Binnen (hinder) Zitkamer	Binnen (hinder) Keukenblok	
3	24	Totale hinder, omgeven door bladerdek	28000	10450	2000	122	80	App. no 10
2	16	Idem Niet thuis	-	-	-	-	-	
1	8	Idem		6590	935	95	66	
1	10	geen boom	25000	13649	3245	108	140	
0	2	Totale hinder,		6155	1785	48	10	

**B Stinzenlaan Noord 143 t/m 169. 167, 159, 153 en 145 staan onder elkaar tegenover dezelfde boom(en)**

Etage	App. no	Bomen met dicht, afgesloten bladerdek	Meetpunten (metingen in LUX) 5 juni 2019; T 16.15-17.00					Opmerking
			Buiten zonder hinder van bomen	Buiten op Balcon (hinder)	Raam Venster (hinder)	Zitbank Kamer (hinder)	Keuken-Blok (hinder)	
3	167	Totale hinder, omgeven door bladerdek	28000	26800	3627	168	135	<b>Balcon buiten</b> is hier hoger dan bij A. Dit ivm kap aan het fietspad
2	159	Idem		19636	5290	162	137	
1	153	Idem		13000	4066	133	79	
0	145	Idem		10630	2720	92	63	
<b>C</b> <b>Huis</b> <b>Huis</b>	152 162	Idem ≥ 152	28000 28000	Nvt Nvt	Achtergevel 4430 ≤ 4430	125 ≤ 125	Voorgevel 850 ≤ 850	